



- UWAGI
1. POMIARY OBIEKTU WYKONANO W GRUDNIU 2008 I STYCZNIU 2009
  2. ELEMENTY ZABYTEKOWEJ POLICHROMII, SZTUKATERII I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WG BADAŃ STRATIGRAFICZNYCH.
  3. USZKODZENIA BIOLOGICZNE WG EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ.
  4. USZKODZENIA I BRAKI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ.
  5. POKRYCIE DACHU: BLACHA OCYNKOWANA NA DESKOWANIU PEŁNYM.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Z</div><div>A</div><div>P</div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>UL. KRAKOWSKA 5</div><div>43-340 KOZY, UL. KRAKOWSKA 5</div><div>TEL. 033-818-38-97</div></div></div>	TEMAT	REMONT KONSERWATORSKI I MODERNIZACJA BUDYNKU PAŁACU CZĘCZÓW W KOZACH
	ADRES	43-340 KOZY, UL. KRAKOWSKA 5 DZIAŁKA NR 2311/1, 185p6
	INWESTOR	GINIA KOZY URZĄD GMINY W KOZACH 43-340 KOZY, UL. KRAKOWSKA 4
	RYSunek	RZUT DACHÓW

OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Wawrzenczyk Upr. Bud. Nr ewid. 49/98 B-B Śląska Okręgowa Izba Architektów Nr ewid. SL-0402				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Natalia Regiec  mgr inż. arch. Zofia Wawrzenczyk Upr. Bud. Nr ewid. 1/98 B-B Śląska Okręgowa Izba Architektów Nr ewid. SL-0403				
DATA	NR ARCHIW.	OPRACOWANIE	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
LUTY 2009	9/2009	INWENTARYZACJA BADANIA ARCHITEKTONICZNE	ARCHITEKTURA	1:100	6